


RZUT PIĘTRA



Legenda:

- - Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60 docieplona materiałem palnym (styropian)
- - Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 docieplona materiałem palnym (styropian)
- - Miejsce występowania nieprawidłowości
- - Strefa pożarowa "SP 2" - kondygnacje nadziemne
- EI 30/EI 60 - Klasa odporności ogniowej przeszkleń EI 30 i EI 60
- KL1 - Klatka schodowa KL1 obudowana ścianami i stropem w klasie odporności ogniowej EI 30 i zamknięta drzwiami EI 30 i EI 60 wyposażona w urządzenia do usuwania dymu

nazwa rysunku:		I piętro		rys. nr: 4	
adres inwestycji:		Młynin dz, nr ewid. 40, Jedn. ewid. 060908_2, Obręb ewid. Konopnica 060908_2.0004, Gmina Konopnica			
Inwestor:		Gmina Konopnica 21-030, Kozubszczyzna 127a		data: Grudzień 2018	
temat:		Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami)			
opracował:		imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis		imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis	